10 Subtasks, 2 Layers, P=0.1, Narrow, Optimist, K=10
(0.74, 0.62, 0.63, 5)

- ✕ SMT Util.
- ◆ SMT Cores
- ● Base Cores

SMT Util, Cores (y-axis)
Base Util. (x-axis)