80 Subtasks, 16 Layers, P=0.9, Wide, Optimist, K=1
(0.92, 0.84, 0.19, 446)

Legend:
- SMT Util.
- SMT Cores
- Base Cores

x-axis: Base Util.
y-axis: SMT Util, Cores