80 Subtasks, 8 Layers, P=0.5, Wide, Optimist, K=1
(0.93, 0.85, 0.22, 545)

Legend:
- SMT Util.
- SMT Cores
- Base Cores

X-axis: Base Util.
Y-axis: SMT Util, Cores